



REGISTRO MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS CÉDULA DE INFORMACIÓN

NOMBRE:			100 100			TRÁMITE: SERVICIO:				
Reparación de brocale	es, cola	deras, re	jillas de pisa	, bocas de torn	nenta y/o reji	illas transversales.				
DESCRIPCIÓN:					Código de la Cédi	ula TLAL/OPDM/S/22				
Este trámite consiste e tormenta y/o rejillas tra	n el mo	intenimie les.	ento, repara	ción y en su co	aso reposició	n de brocales, coladeras, rejillas de piso, bocas de				
FUNDAMENTO LEGAL:	NDAMENTO LEGAL: Artículos 62, 71, 73 Reglamer					Para El Estado De México Y Municipios. Público Descentralizado Para La Prestación De Los nto Del Municipio De Tlalnepantla, México.				
DOCUMENTO A OBTENER:	N/A				VIGENCIA DEL DOCUMENTO A OBTENER:					
¿SE REALIZA EN LÍNEA?:	SI NO	DIRECC	CIÓN WEB	N/A	/A					
CASOS EN LOS QUE EL TRA REALIZARSE:	AMITE DE	BE	Solicitud d coladeras,	e los usuarios rejillas de piso,	que observ bocas de tor	an la estructura dañada y/o falta de brocales, menta y/o rejillas transversales.				
ESPECIFICAR SI ESTE TRÂN ESTĂ SUJETO A INSPECCIÓ VERIFICACIÓN Y OBJETIVO	NO		Inspección de recursos	para establece s a utilizar para	er la ubicació su solución.	ón de la problemática para determinar la cantidad				
	QUISITOS			ORIGINAL anotar la palabra SI o NO	COPIAS anotar con número la cantidad de copias	The state of the s				
PERSONAS FÍSICAS Realizar reporte vía telefi WhatsApp al número (553 la ventanilla de la coordii en la planta baja del edifi	4059091) nación d	, de form e gestión	a presencial o	en la	N/A	Artículo 8 De La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos				
siguientes datos de la persona que realiza el reporte: V Nombre completo V Número de teléfono Dirección completa donde se ubica la toma de agua: calle, número, colonia. Referencias: entre que calles, color de fachada, cerca de qué local, tienda, etc.				a: N/A	N/A					
PERSONAS JURÍDICO COL	ECTIVA	s								
Realizar reporte vía telefónica (5553210840), vía mensaje WhatsApp al número (5534059091), de forma presencial en la ventanilla de la coordinación de gestión social ubicada en la planta baja del edificio del OPDM proporcionando los siguientes datos de la persona que realiza el reporte:				en la	N/A	Artículo 8 De La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos				
 ✓ Nombre completo ✓ Número de teléfono ✓ Dirección completa donde se ubica la toma de agua: calle, número, colonia. Referencias: entre que calles, color de fachada, cerca de qué local, tienda, etc. 				NIZA	N/A					
INSTITUCIONES PÚBLICA	s					u .				
Realizar reporte vía teletónica (5553210840), vía mensaje WhatsApp al número (5534059091), de forma presencial en la ventanilla de la coordinación de gestión social ubicada en la planta baja del edificio del OPDM proporcionando los siguientes datos de la persona que realiza el reporte:				n a	N/A	Artículo 8 De La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos				
 ✓ Nombre completo ✓ Número de teléfono ✓ Dirección completa donde se ubica la toma de agracalle, número, colonia. 				a: N/A	N/A					







The second secon		1700 10 00	I SHOW DEED						
PASOS A SEGUIR QUE DEBE DE REALIZAR EL CIUDADANO	Realizar reporte vía telefónica (55-5321-0840), vía mensaje WhatsApp al número (55-3405-9091), de forma presencial en la ventanilla de la Coordinación de Gestión Social ubicada en la planta baja del edificio del OPDM								
PLAZO MAXIMO DE RESPUESTA	7 días hábiles aproximadamente.								
COSTO:	GRATUITO			N/A					
FORMA DE PAGO:	EFECTIVO	NO	TAR	JETA DE CRÉDITO	NO	TARJETA DE DÉBITO	NO	EN LÍNEA (PORTAL DE PAGOS)	
DÓNDE PODRÁ PAGARSE:	N/A								
OTRAS ALTERNATIVAS:	N/A								
CRITERIOS DE RESOLUCION DEL TRAMITE	N/A							100	
APLICACIÓN DE LA AFIRMATIVA FICTA	N/A								

DEPEND	DENCIA	U ORGANI	SMO:14	Alega Pro-	444	UNIDAD ADM	INISTRATIVA RESPONSABL	E:		
	Potab		escentralizado para la Pre arillado y Saneamiento d			Dep	artamento de Conservo Mantenimiento	ación y		
ΓΙΤULA	R DE L	A DEPENDE	Mtro. Reneé A. R	odríguez Yánez	A 1 8	All Section	k iljan li liki k	19790		
DOMICILIO: CALLE: Riva Palacio		Riva Palacio			III 18 ¹¹ x ⁻¹ 1	NO, INT. Y EXT.:	8			
COLONIA: Tlalnepantla Centro			ntla Centro	MUNICIPIO:			Tlalnepantla de Baz, México			
C.P.: 5	54000		HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN:							
LADA:		TELÉFONOS:		EXTS.:	F/	λX:	CORREO ELECTRÓNICO:			
55	53 21 08 40			1306	N/A		rogelio.campos@opdm.gob.mx			
			OTRAS	OFICINAS QUE	PRESTAN E	L SERVICIO				
OFICIN	A:		Organismo Público Des Saneamiento Del Munic				ios De Agua Potable, Al	cantarillado		
NOMBR	RE DEL	TITULAR D	E LA OFICINA: José Eduar	rdo Cisneros Valer	ncia	1 NA - 0		الرطوب الرا		
DOMIC	OOMICILIO: CALLE: GU		Guillermo Prieto	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Seal Control		NO. INT. Y EXT.:	25		
COLON	DLONIA: San Juan Ixhuatepec			MUNICIPIO:	Tlainepantio	a De Baz, México	De Baz, México			
C.P.:	54180	. As here	HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN:	Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hrs. Sábados de 09:00 a 13:00 hrs.						
LADA:			TELÉFONOS:	EXTS.;	F/	AX:	CORREO ELECTR	ÓNICO:		
55	57 14 32 41			113-116	N/A	All	carlos.merlinj@opdm.gob.mx jose.cisnerosv@opdm.gob.mx			
FORMA	ATO(S)		N/A				A 1 0			







	INFORMACIÓN ADICIONAL					
PREGUNTA FRECUENTE 1:	¿El reporte se tiene que realizar de manera presencial?					
RESPUESTA:	No, también vía telefónica al no. 55 53210840 / watt app 55 34 05 90 91					
PREGUNTA FRECUENTE 2:	¿Se obtiene algún documento por el servicio solicitado?					
RESPUESTA:	No, solo el no. De folio del reporte, para dar seguimiento correspondiente.					
PREGUNTA FRECUENTE 3:	¿Qué puedo hacer si mi reporte no fue atendido?					
RESPUESTA:	Comunicarse a la coordinación de gestión social al número 55 53210840 ext-1430, Proporcionar el no. De reporte o bien la dirección exacta de la solicitud.					
	TRÁMITES O SERVICIOS RELACIONADOS					
N/A						

ELABORÓ:

1, 1)

ing. Rogelio Campos Albarrán
Departamento de Conservación y
Mantenimiento

VISTO BUENO:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

12 / Febrero/2024.

Mtro. Reneé A. Rodríguez Yánez
Director Gariero del OPDM

TANDA DE BAZ EOUEL

Deevel